

INSTRUÇÕES: PREENCHER AS CÉLULAS COLORIDAS
1. DADOS DO VEÍCULO: MARCA, MODELO, ANO, ETC.
2. VALOR DE MERCADO DE UM VEÍCULO SIMILAR AO NOVO, CONSIDERANDO O ESTADO IDEAL DE CONSERVAÇÃO
3. PREENCHER A COLUNA "ESTADO" COM O PERCENTUAL CONSTATADO IN LOCO

VEÍCULO (MARCA/MODELO)	Ford Fiesta Sedan 1.6 Flex
ANO DE FABRICAÇÃO	2012
ANO DE MODELO	2013
PLACA - RENAVAL	ITD 9788
VALOR DE MERCADO PELA CONCESSIONÁRIA E/OU REVENDA	R\$ 10.000,00
VALOR DE AVALIAÇÃO (MÉDIA DE PREÇO)	R\$ 29.758,00
MÉDIA DO VALOR (MERCADO E TABELA FIPE)	R\$ 19.879,00

PERCENTUAIS				ESTADO	VALOR DA AVALIAÇÃO
MECÂNICA	MOTOR - 30%	FUNCIONA	30%	15%	2981,85
		NÃO FUNCIONA	15%		
		DESMONTADO	10%		
		NÃO EXISTE	0%		
	CAIXA - 15%	FUNCIONA	15%	15%	2981,85
		NÃO FUNCIONA	7%		
		DESMONTADO	2%		
		NÃO EXISTE	0%		
	DEMAIS - 10%	FUNCIONA	10%	10%	1987,90
		NÃO FUNCIONA	5%		
		DESMONTADO	2%		
		NÃO EXISTE	0%		
ESTRUTURA	LATARIA - 30%	BOA	30%	20%	3975,80
		RAZOÁVEL	20%		
		RUIM	10%		
		PÉSSIMA	5%		
	VIDROS, ESTOFAMENTO, PAINEL, ETC. - 12%	BONS	12%	10%	1.987,90
		RAZOÁVEIS	10%		
		RUINS	6%		
		PÉSSIMOS	3%		
	PNEUS - 3%	BONS	3%	2%	397,58
		RAZOÁVEIS	2%		
		RUINS	1%		
	AVALIAÇÃO CONFORME ESTADO DO BEM				

Sidnei da Silva Reis

Matrícula 14044

Engenheiro Mecânico Padrão VII - Classe C

OBS: SEM BATERIA, SEM RÁDIO, com estepe, e/maçaco



LOTE 03

Descrição: Ford Fiesta Sedan 1.6 Flex 2012

Placa: ITD 9788

Valor da Avaliação (Em R\$) : 10.000,-

Responsável pela Avaliação:

Nome: Almino STEIN

Data: 13/02/25

Assinatura: 

DETRAN- RS

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAM

00469605251

PLACA

ITD9788

EXERCÍCIO

2024

ANO FABRICAÇÃO

2012

ANO MODELO

2013

NÚMERO DO CRV



Valide este QRCode com app Via

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA

68386191054

CAT

MARCA / MODELO / VERSÃO

FORD/FIESTA SEDAN1.6FLEX

ESPÉCIE / TIPO

PASSEGEIRO AUTOMOVEL

PLACA ANTERIOR / UF

*****/**

CHASSI

9BFZF54P8D8342139

COR PREDOMINANTE

PRATA

COMBUSTÍVEL

ALCOOL/GASOLINA

Documento emitido por DETRAN RS (ASB260A53CBF110745F0157) em 29/07/2024 às 15:45:33.

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

S/REST; NAC

MENSAGENS SENATRAN

Você Sabia?

Na Carteira Digital de Trânsito - CDT, você tem acesso ao CRLV, à CNH e ainda ganha desconto de 40% nas infrações, além de muitos outros serviços de trânsito, sem nenhum custo!

Leia o QR Code e baixe agora.



CATEGORIA
OFICIAL

CAPACIDADE

POTÊNCIA/CILINDRADA

107CV/1598

PESO BRUTO TOTAL

1.55

MOTOR

QF9AD8342139

CMT

EIXOS

2

LOTAÇÃO

05P

CARROCERIA

NÃO APLICAVEL

NOME

MUNICIPIO DE SANTA MARIA

CPF / CNPJ

88.488.366/0001-00

LOCAL

SANTA MARIA RS

DATA

06/01/2024

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT

CAT. TARIF

*

DATA DE QUITAÇÃO

*

PAGAMENTO

☐ COTA ÚNICA

☐ PARCELADO

REPASSE OBRIGATÓRIO AO
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R\$)

*

CUSTO DO
BILHETE (R\$)

*

CUSTO EFETIVO
DO SEGURO (R\$)

*

REPASSE OBRIGATÓRIO AO
DEPARTAMENTO NACIONAL DE
TRÂNSITO (R\$)

*

VALOR DO IOF (R\$)

*

VALOR TOTAL A SER PAGO
PELO SEGURADO (R\$)

*

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT

Mês de referência:	janeiro de 2025
Código Fipe:	003286-7
Marca:	Ford
Modelo:	Fiesta 1.6 8V Flex/Class 1.6 8V Flex 5p
Ano Modelo:	2012 Gasolina
Autenticação	pk7kxv8j8pp
Data da consulta	terça-feira, 28 de janeiro de 2025 10:49
Preço Médio	R\$ 29.758,00

Limpar
Pesquisa

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES

Nº 9452977103

DETRAN - RS
21076109950

CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO

VIA 01 COD RENAVAM 469605251 RNTC *****

NOME/ENDEREÇO
MUNICIPIO DE SANTA MARIA
RUA VENANCIO AIRES, 2277
SANTA MARIA

CPF/CNPJ 88.488.366/0001-00 PLACA ITD9788

NOME ANTERIOR
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

PLACA ANT/UF NFISCAL CHASSI 9BFZF54P8D8342139

ESPECIE TIPO PAS/AUTOMOVEI COMBUSTIVEL ALCO/GASOL

MARCA/MODELO FORD/FIESTA SEDAN 1.6 FLEX ANO FAB 2012 ANO MOD 2013

CAP/POT/CIL 5P/107CV CATEGORIA OFICIAL COR PREDOMINANTE PRATA

OBSERVAÇÕES

S/REST: NAC

LOCAL SANTA MARIA DATA 15/06/12

EXPEDIDOR



BOLETIM DE VISTORIA

QR CODE



VISTORIA

466384/2025

PLACA

ITD9788

CARACTERÍSTICAS

Placa: ITD9788
Chassi: 9BFZF54P8D8342139
RENAVAM: 469605251
Serial Dianteira:
Serial Traseira:
Seria 2a Traseira:
Tipo: Automóvel
Marca: FORD/FIESTA SEDAN1.6FLEX
Cor: Prata
Ano Fabricação: 2012
Ano Modelo: 2013
Espécie: Passageiro
Combustível: Álcool/Gasolina
Procedência: Nacional
Situação: Veículo em circulação
Lacre atual:
Obs CRV:
Obs CRLV:

Município Emplac.: SANTA MARIA
Data Últ. Atu.:
Carroceria: 999 - NENHUMA
N° Carroceria: 999
N° do Motor: QF9AD8342139
N° RNTRC:
N° Caixa Câmbio:
Chassi Remarcado: Não
Montagem:
Potência: 107 CV
Cilindrada: 0
CMT: 0,00 ton
PBT: 0,00 ton
Cap. Carga: 0,00 ton
N° de Eixos: 0
Categoria: Oficial
Lotação: 5 pessoas

CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS

Ver campo observações do CRV.

PROPRIETÁRIO



MUNICIPIO DE SANTA MARIA
Documento: 88.488.366/0001-00

RESTRIÇÕES

Não constam.

DECALQUES DO CHASSI E DO MOTOR

9BFZF54P8D8342139

QF9A D8342139Q

IVD: Luiz F. C. Oliveira
RG: 1060671062-SJS IIIRS

Identificação					
Numeração do chassi	<input type="checkbox"/> Identificada	<input type="checkbox"/> Adulterada	<input type="checkbox"/> Remarcado		
Numeração do motor	<input type="checkbox"/> Identificada	<input type="checkbox"/> Dificil acesso	<input type="checkbox"/> Adulterada	<input type="checkbox"/> Remarcado	
Etiquetas/Plaquetas	<input type="checkbox"/> Identificadas	<input type="checkbox"/> Irregulares			

Sistema de Iluminação					
Faróis de luz baixa	<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> Queimado	<input type="checkbox"/> Quebrado	<input type="checkbox"/> Incompatível	<input type="checkbox"/> Não avaliado
Faróis de luz alta	<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> Queimado	<input type="checkbox"/> Quebrado	<input type="checkbox"/> Incompatível	<input type="checkbox"/> Não avaliado
Faróis de neblina	<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> Não se Aplica	<input type="checkbox"/> Queimado	<input type="checkbox"/> Quebrado	<input type="checkbox"/> Incompatível
		<input type="checkbox"/> Não avaliado			
Luz de placa traseira	<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> Queimado	<input type="checkbox"/> Quebrado	<input type="checkbox"/> Incompatível	<input type="checkbox"/> Não avaliado
Luzes piloto	<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> Queimado	<input type="checkbox"/> Quebrado	<input type="checkbox"/> Incompatível	<input type="checkbox"/> Não avaliado

Sistema de Sinalização					
Piscas	<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> Queimado	<input type="checkbox"/> Quebrado	<input type="checkbox"/> Incompatível	<input type="checkbox"/> Não avaliado
Luz de freio	<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> Queimado	<input type="checkbox"/> Quebrado	<input type="checkbox"/> Incompatível	<input type="checkbox"/> Não avaliado
Luz de marcha à ré	<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> Não se Aplica	<input type="checkbox"/> Queimado	<input type="checkbox"/> Quebrado	<input type="checkbox"/> Incompatível
		<input type="checkbox"/> Não avaliado			
Pisca-alerta	<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> Queimado	<input type="checkbox"/> Quebrado	<input type="checkbox"/> Incompatível	<input type="checkbox"/> Não avaliado
Luz de posição	<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> Queimado	<input type="checkbox"/> Quebrado	<input type="checkbox"/> Incompatível	<input type="checkbox"/> Não avaliado
Luz de neblina traseira	<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> Não se Aplica	<input type="checkbox"/> Queimado	<input type="checkbox"/> Quebrado	<input type="checkbox"/> Incompatível
		<input type="checkbox"/> Não avaliado			
Brake light	<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> Não se Aplica	<input type="checkbox"/> Queimado	<input type="checkbox"/> Quebrado	<input type="checkbox"/> Incompatível
		<input type="checkbox"/> Não avaliado			

Equipamentos Obrigatórios					
Retrovisor interno	<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> Quebrado	<input type="checkbox"/> Trincado	<input type="checkbox"/> Inexistente	<input type="checkbox"/> Não avaliado
Retrovisores externos	<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> Quebrado	<input type="checkbox"/> Trincado	<input type="checkbox"/> Inexistente	<input type="checkbox"/> Não avaliado
Para-brisa	<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> Trincado	<input type="checkbox"/> Adesivado	<input type="checkbox"/> Origem desconhecida	<input type="checkbox"/> Película/Transparenc desacordo
		<input type="checkbox"/> Não avaliado			
Limpadores para-brisa dianteiros	<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> Quebrado	<input type="checkbox"/> Inexistente	<input type="checkbox"/> Não avaliado	
Limpadores para-brisa traseiros	<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> Não se Aplica	<input type="checkbox"/> Quebrado	<input type="checkbox"/> Inexistente	<input type="checkbox"/> Não avaliado
Para-Sol para o condutor	<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> Quebrado	<input type="checkbox"/> Inexistente	<input type="checkbox"/> Não avaliado	
Velocímetro	<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> Quebrado	<input type="checkbox"/> Inexistente	<input type="checkbox"/> Não avaliado	
Buzina	<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> Inoperante	<input type="checkbox"/> Inexistente	<input type="checkbox"/> Não avaliado	
Triângulo	<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> Quebrado	<input type="checkbox"/> Inexistente	<input type="checkbox"/> Não avaliado	
Cintos de segurança	<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> Desgastado	<input type="checkbox"/> Engate com defeito	<input type="checkbox"/> Inexistente	<input type="checkbox"/> Não avaliado
Estepe	<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> Desacordo	<input type="checkbox"/> Desgastado	<input type="checkbox"/> Incompatível	<input type="checkbox"/> Inexistente
		<input type="checkbox"/> Não avaliado			
Macaco	<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> Não se Aplica	<input type="checkbox"/> Danificado	<input type="checkbox"/> Inexistente	<input type="checkbox"/> Não avaliado
Chave de roda	<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> Incompatível	<input type="checkbox"/> Inexistente	<input type="checkbox"/> Não avaliado	
Para-choques dianteiro	<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> Não fixo	<input type="checkbox"/> Inexistente	<input type="checkbox"/> Não avaliado	
Para-choques traseiro	<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> Não fixo	<input type="checkbox"/> Inexistente	<input type="checkbox"/> Não avaliado	
Rodas	<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> Conj. desacordo	<input type="checkbox"/> Parafuso faltando	<input type="checkbox"/> Não avaliado	
Esguicho dianteiro	<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> Inoperante	<input type="checkbox"/> Desregulado	<input type="checkbox"/> Inexistente	<input type="checkbox"/> Não avaliado
Esguicho traseiro	<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> Não se Aplica	<input type="checkbox"/> Inoperante	<input type="checkbox"/> Desregulado	<input type="checkbox"/> Inexistente
		<input type="checkbox"/> Não avaliado			
Freio de estacionamento	<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> Quebrado	<input type="checkbox"/> Inexistente	<input type="checkbox"/> Não avaliado	

Componentes Complementares					
Pneus	<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> Desacordo	<input type="checkbox"/> Desgastado	<input type="checkbox"/> Não avaliado	
Portas e tampas	<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> Inoperante	<input type="checkbox"/> Não avaliado		
Vidros e janelas	<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> Origem desconhecida	<input type="checkbox"/> Numeração diferente	<input type="checkbox"/> Inoperante	<input type="checkbox"/> Película/Transparenc desacordo
		<input type="checkbox"/> Inexistente		<input type="checkbox"/> Não avaliado	
Suspensão	<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> Fixa	<input type="checkbox"/> Rosca	<input type="checkbox"/> Pneumática	<input type="checkbox"/> Irregular
		<input type="checkbox"/> Não avaliado			
Volante	<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> Não fixo	<input type="checkbox"/> Não avaliado		
Aerofólio	<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> Não se Aplica	<input type="checkbox"/> Irregular	<input type="checkbox"/> Não avaliado	
Escapamento	<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> Furado	<input type="checkbox"/> Inexistente	<input type="checkbox"/> Não avaliado	
Bateria	<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> Não fixo	<input type="checkbox"/> Descarregada	<input type="checkbox"/> Não avaliado	

DADOS COLETADOS	
Hodômetro: KM - 000	Lacre: Nº -

AVALIAÇÃO	
<input checked="" type="checkbox"/> Aprovada	<input type="checkbox"/> Reprovada - Motivo:
Data: 15/04/2025	Observações:
Placa: <input type="checkbox"/> Dianteira <input type="checkbox"/> Traseira <input type="checkbox"/> 2ª Traseira <input type="checkbox"/> Reduzida	
Vistoriador: IVD: Luiz C. Oliveira RG: 1060671052-6151515	

No caso de reprovação será gerada automaticamente uma Restrição Administrativa (RA) que impossibilitará a emissão de novo licenciamento enquanto não forem regularizados com nova vistoria os itens reprovados.











